




GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 4

- antykorozja betonu
- ekrany
- bariery ochronne
- balustrady
- odwodnienie
- nawierzchnia jezdni
- nawierzchnia jezdni
- nawierzchnia chodnika
- izolacja z papy
- kapy chodnikowe
- krawężniki
- urządzenia dostępu 100%




- antykorozja betonu
- ekrany
- bariery ochronne
- balustrady
- odwodnienie
- nawierzchnia jezdni
- nawierzchnia chodnika
- izolacja z papy
- kapy chodnikowe
- krawężniki
- urządzenia dostępu 100%



- w toku
- wykonano
- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 6,7,8





GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 9



- antykorozyja betonu
- ekrany
- bariery ochronne
- balustrady
- hydroizolacja z papy
- odwodnienie
- nawierzchnia jezdni
- nawierzchnia chodnika
- izolacja z papy
- kapy chodnikowe
- krawężniki
- urządzenia dostępu

100%



- antykorozyja betonu
- ekrany
- bariery ochronne
- balustrady
- hydroizolacja z papy
- odwodnienie
- nawierzchnia jezdni
- nawierzchnia chodnika
- izolacja z papy
- kapy chodnikowe
- krawężniki
- urządzenia dostępu


100%



■ - w toku
■ - wykonano
■ - odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT


Obiekt nr 9a





GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 10,11

- antykorozyja betonu
- ekrany
- bariery ochronne
- balustrady
- hydroizolacja z papy
- odwodnienie
- nawierzchnia jezdni
- nawierzchnia chodnika
- izolacja z papy
- kapy chodnikowe
- krawężniki
- umocnienie stożków 100%
- urządzenia dostępu 100%




- antykorozyja betonu
- ekrany
- bariery ochronne
- balustrady
- hydroizolacja z papy
- odwodnienie
- nawierzchnia jezdni
- nawierzchnia chodnika
- izolacja z papy
- kapy chodnikowe
- krawężniki
- umocnienie stożków 100%
- urządzenia dostępu 100%



■ - w toku
■ - wykonano
■ - odebrano


GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 12



GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 13




GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 14


antykorozja betonu
bariery ochronne
balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawężniki
urządzenia dostępu 100%

SMA + ASFALT LAMP



antykorozja betonu
bariery ochronne
balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawężniki
urządzenia dostępu 100%

SMA + ASFALT LAMP



- w toku
 - wykonano
 - odebrano